

## 1 Laboratorio de Acústica



### Alcance de Calibración

Sonómetros - Nivel bajo: 50 dB a 74 dB  
Sonómetros - Nivel alto: 74 dB a 114 dB

## 2 Laboratorio de Vibración



### Alcance de Calibración

Vibrómetros: 2 mm/s a 80 mm/s

## 3 Laboratorio de Velocidad Lineal



### Alcance de Calibración

Medidor de cierre de puerta: 0.3 m/s a 10 m/s (Res.= 0.01 m/s)

# Mantenimiento preventivo, correctivo y Calibración a Válvulas de Seguridad, Alivio y Control



### Alcance de Calibración

Válvulas de Seguridad: 6000 Psi  
Válvulas de Alivio: 6000 Psi  
Válvulas de Control: 4 Ma a 20 Ma



PROCEDIMIENTO DE IME

INICIA PROCESO

FIN DE PROCESO

INICIA PASO

TERMINA PASO


APLICA PASO

APLICA / NO APLICA PASO

Desarme completo de la válvulas



Limpieza de piezas de la válvula



1

Lapeado de asientos "Cuando aplique"



Maquinado de asientos "Cuando aplique"



3

4

Registro en gráfica de apertura y cierre de presión



Historial fotográfico de proceso



5

6